

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego- Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn:

Audyt dostępności określający o jakie rozwiązania architektoniczne należy uzupełnić istniejące w budynku Galerii udogodnienia zapewniając pełną dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

I. Przestrzeń objęta audytem/ zakres

Audytem ma zostać objęta przestrzeń ekspozycyjna Galerii wraz z komunikacją i toaletami. Audyt ma uwzględniać zarówno budynek jak i otoczenie w tym prowadzące do Galerii drogi, budowle i miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W ramach w/w prac należy również określić funkcjonalności budynku i otoczenia z punktu widzenia korzystających z niego osób z niepełnosprawnościami.

II. Określenie podstawy prawnej

Podstawą audytu powinno być stwierdzenie zgodności z ogólnie przyjętymi parametrami i obowiązującymi prawnie standardami w tym Ustawa Prawo budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

III.METODYKA PRZEPROWADZENIA AUDYTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Dostępność architektoniczna będzie badana w oparciu o pisemne informacje oraz informacje ustne uzyskane od pracowników oddelegowanych do towarzyszenia w audycie i osób odpowiadających za dostępność badanej instytucji.
2. Audyt odbędzie się w oparciu o wizję lokalną przeprowadzoną w Galerii oraz w jej otoczeniu.
3. Dostępność będzie badana w oparciu o analizę posiadanej przez Galerię dokumentacji architektonicznej, pożarowej i innych dostępnych. Wszelka niezbędna posiadana dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy zg. z jego dyspozycją na podstawie zestawienia dołączonego do oferty Wykonawcy.
4. Podczas audytu wykonana zostanie analiza zebranych danych i przekazanych dokumentów.
5. Do audytu zostaną użyte: miary umożliwiające dokonywanie pomiarów w systemie metrycznym, dalmierza elektronicznego, poziomnicy analogowej i elektronicznej oraz urządzenia umożliwiające pomiar natężenia światła, urządzenia umożliwiające pomiar kontrastu LRV i dźwięków w budynku.
6. Badanie przeprowadzane będzie w zespole wieloosobowym przy udziale doświadczonego audytora oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami pełniących rolę doradczą, opiniotwórczą lub testującą.
7. Po zakończeniu audytu zostanie:
 - a. sporządzany raport opisujący stan zapewniania dostępności i wnioski wynikające z przeprowadzonego badania. Raport będzie zawierał faktyczny opis dostępności wraz ze zdjęciami obrazującymi dostępność (zdjęcia posiadają opis alternatywny) lub jej brak,
 - b. dokumentację zgromadzoną w czasie audytu, zarówno techniczną budynku jak i opinie i informacje przekazane od uczestników audytu
 - c. określenie zakresu inwestycji lub zmian zwiększających dostępność w budynku tzn. katalog działań, które będą prowadzić do poprawienia dostępności oraz informacje i techniczne rozwiązania jak daną barierę zlikwidować lub jakie rozwiązanie zastosować.
8. Ocena poziomu dostępności architektonicznej budynku Galerii.
9. Raport przygotowany będzie w wersji elektronicznej oraz papierowej.

10. Jeśli wykonany audyt nie pozwoli na wydanie certyfikatu dostępności, który potwierdzi, że instytucja prowadzona przez Zamawiającego jest miejscem przyjaznym osobom o różnorodnych potrzebach. Ustalony zostanie wspólnie z Galerią termin na wprowadzenie rekomendacji. W ustalonym terminie instytucja przesyła do weryfikacji wprowadzone zmiany. Weryfikacja może być przeprowadzona za pomocą przesłanej informacji pisemnej, dokumentacji fotograficznej, wizji lokalnej w/w czynności będą nieodpłatne.

11. W trakcie realizacji działań inwestycyjnych Galeria będzie potrzebowała wsparcia poaudytowego i współpracy przy ustalaniu rozwiązań dotyczących likwidacji barier. Chcemy wspierać się radą i wskazówkami audytora, a także by audytor zaproponował rozwiązanie zamienne, gdy okaże się, że te wcześniej zaproponowane z jakiegoś powodu nie mogą być zrealizowane. w/w czynności będą nieodpłatne.

IV. Termin wykonania prac to 30 dni od chwili podpisania umowy.